

Кодове на грешки за KMG - 09,12HRN1

Причина за грешка	Индикатор Operation	Индикатор Timer
Скоростта на вътрешния вентилатор е извън контрол за повече от 1 минута. (Indoor fan speed has been out of control for over 1 minute.)	☆	X
Въздушният темп. датчик или темп. датчик на топлообменника на вътрешното тяло са прекъсанти или са на късо. (Indoor room temp. or evaporator sensor is open circuit or short circuit.)	☆	On
Защитата от голям ток на компресора е сработила 4 пъти. (Over current protection of the compressor occurs 4 times.)	X	☆
Проблем в постоянната памет. (EEROM error).	On	☆
Няма сигнал "над нулата" . (No over-zero signal).	☆	☆

X Не свети

☆ мига с 5Hz