

Кодове на грешки за KMG - 18HRN1

Причина за грешка	Индикатор Operation	Индикатор Timer	Индикатор Размразяване
Защитата от голям ток на компресора е сработила 4 пъти. (Over current protection of the compressor occurs 4 times .)	☆	X	☆
Скоростта на вътрешния вентилатор е извън контрол за повече от 1 минута. (Indoor fan speed has been out of control for over 1 minute.)	X	☆	☆
Няма сигнал "над нулата" . (No over-zero signal).	☆	☆	☆
Температурният датчик на изпарителя на вътрешното тяло е с прекъсната, или верига накъсо. (Temp. sensor on indoor evaporator is open circuit or short circuit.)	X	X	☆
Въздушният датчик на вътрешното тяло е прекъснат или е накъсо. (Indoor room temp. sensor is open circuit or short circuit.)	X	☆	X
Грешка в постоянната памет. (EEROM error).	On	☆	X

X Не свети

☆ Мига с 5Hz